

Xcelerate

Funktionalitäten

Plattformen und ihre Nutzlast.

Xcelerate X10
Bis zu 12 kg*



Xcelerate X20
Bis zu 35 kg*



Xcelerate X60
Bis zu 70kg*



Vorbereitet für viele Prozesse

*(inkl. Greifer und Werkstück)

Übersicht Xcelerate

10.1" LCD-Farb-Touchscreen
Auf schwingender Blende mit Bedienfeld.



Wende-/Zentrierstation
Wenden und Zentrieren von Produkten zwischen 2. Maschinentzyklen.



Sicherheit
Sicherheitskreis, der von einem Laserscanner in Kombination mit einem Sicherheitsbildschirm ausgelöst wird.




Automatischer Greiferwechsel
Selbstständiger Greiferwechsel. Greifer mit anpassbarer Greifkraft.

Framebase
Gestell mit demontierbaren Bodenankern als Gehäuse des Roboters und die Module.

Industrieroboter
Den Rahmen wurden mehrere Roboter mit unterschiedlichen Nutzlasten und Arbeitsbereichen zugeordnet.



Fixture Exchange™ & Collet Exchange™
Für die Verwendung von Spannvorrichtungen und Spannzangen.



Lade und Entladungspapiere mit Schubladen, Karren, Trays, Paletten, Kisten usw.

Xcelerate: eine Automatisierungsplattform, die standardisierte Module benutzt für jede individuelle Produktion Situation. **Und es ermöglicht Ihnen, neue Funktionen später hinzuzufügen.**

Austauschen fixtures



Austauschen collets



Handling von Paletten




Zusetzen von Produktwagen



Vorrangig bestimmt für erste und zweite Maschinenbedienung, aber Sondereinsätze sind möglich.

Abblasen von Produkten und Maschinenvorrichtungen.

Erstellen Sie Ihr eigenes (3D-)Inlay und Greiferfinger.



Roh- und Fertigteile in 1 Einlage.



Your Machines,
More Profitable